



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Instandhaltungsnachweis – Historique de l'entretien Maintenance Record

①

Baumuster

Type

Type

P2002-JF

Serie- Nr

No de série **326**

Serial No

Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Maintenance actions and releases


20.06.2018

10:18

N/A

Importation du nouvel avion de l'Italie en Suisse.

Documents de référence suisse: EASA Form 52 Nr. 768-JF/18



TECNAM						Certificat d'Approbation Pour Remise en Service		GoodFlight Sarl	
HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH001		
Cellule	Tecnam	JF	326	15:04	S/O	Suivant Prg :			
Moteur		912-S2-01	9564565	15:04	00:00	Programme P2002-JF			
Hélice		HO17G HM-A174	81028	15:04	00:00	AMP / HB-KPH R0			
Travaux effectués : Installation Horametre sous CS-STAN CS-SC104a ref: cs-scKPH001				Application CN,AD,BS : S/O					
Travaux supplémentaires : Lub réchauf carbu et commande de vol, installation cache pitot									
Travaux Reportés : Remplacement joint de porte.									
Date début :		11/07/2018		« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».					
Date fin :		13/07/2018							
Heure :		09h00							
Julliard		J. JULLIARD							
Fait à :		FR 66 010783		Visa		☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle			
		Bellegarde sur Valserine							

TECNAM						Certificat d'Approbation Pour Remise en Service		GoodFlight Sarl	
HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH002		
Cellule	Tecnam	JF	326	24:33	S/O	Suivant Prg :			
Moteur		912-S2-01	9564565	24:33	00:00	Programme P2002-JF			
Hélice		HO17G HM-A174	81028	24:33	00:00	AMP / HB-KPH R0			
Travaux effectués : Visite 25h				Application CN,AD,BS : S/O					
Travaux supplémentaires : Lub commande de vol.									
Travaux Reportés : Remplacement du joint de porte									
Date début :		31/07/2018		« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».					
Date fin :		31/07/2018							
Heure :		12h13							
Julliard		J. JULLIARD							
Fait à :		FR 66 010783		Visa		☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle			
		Bellegarde sur Valserine							

24.08.2018 32:15

FEDERAL OFFICE OF CIVIL AVIATION	
Inspection EASA Aircraft acc. EASA Part M 1321/2014	X
Inspection Annex II Aircraft acc. to 748.215.2	
Other:	AINI / ACAM
Report No.	0002-1377-10
Authorisation FOCA-2654	Ralf Tenezzier
Date:	24.08.2018
Signature:	R. Tenezzier



* TSN: Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit
TSO: Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überholung



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Instandhaltungsnachweis – Historique de l'entretien Maintenance Record

Baumuster

Type

P2002-JF

Serie- Nr

326

No de série

Serial No

3

Datum

Date

Betriebsstunden *

Heures de service

Time in service

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen

Travaux effectués et attestations d'entretien

Maintenance actions and releases

TSN

TSO



Certificat d'Approbation Pour Remise en Service

GoodFlight Sarl

HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH006
Cellule	Tecnam	JF	326	130:02	00:00	Suivant Prg :	
Moteur		912-S2-01	9564565	130:02	00:00	Programme P2002-JF	
Hélice		HO17G HM-A174	81028	130:02	00:00	AMP/KPH R0	

Travaux effectués : Dépannage suite vibration.

Application CN,AD,BS : S/O

Travaux supplémentaires : Remplacement anticodeur

Travaux Reportés : S/O

Date début : 06/06/2019

Date fin : 06/06/2019

Heure : 16h00

Julliard Justin

FR.66.010783

Fait à : Bellegarde sur Valserine

« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».

Visa

☐ Avec vol de contrôle

☒ Sans vol de contrôle

19.07.19	134:14	--	Diverse Arbeiten durchgeführt
			W/O 1907-244
			AEROTEC LTD.
			EASA 145/CH.145.0242
			CH-2540 Grenchen Airport
			Pius Kaufmann
			CH.66.842
			EASA Part-145
			CH.145.0242
			AEROTEC LTD
			Tel.032/652 21 49
			CH-2540 Grenchen-Airport
24:07.19	149:11	--	50 Hour check carried out according to service Manual
			Inspection report. MM AMP HB-KPH V. 4.0 Rev. 1
			Certifies that the work specified except as otherwise specified
			was carried out in accordance with Part-145 and in respect to
			that work the aircraft/aircraft component is considered ready for
			release to service.
			W/O No: 1907-264
			CH.66.842 P.Kaufmann
			Signature:
15.08.19		--	SB 912-073 ausgeführt
			W/O 1908-341
			AEROTEC LTD.
			EASA 145/CH.145.0242
			CH-2540 Grenchen Airport
			Pius Kaufmann
			CH.66.842
			Certifies that the work specified
			except as otherwise specified was
			carried out in accordance with
			Part-145 and in respect to that work
			the aircraft/aircraft component is
			considered ready for release to service."

* TSN: Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit
TSO: Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überholung

BAZL 5202 dfe



Inspection de douane Genève Aéroport
Service Aviation

Contrôle des travaux de maintenances
effectué



Baumuster
Type
Type

P2002-JF

Serie- Nr
Serial No
No de série

326

Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Maintenance actions and releases

AEROTEC LTD
Tel.032/652 21 49
CH-2540 Grenchen-Airport

EASA Part-145
CH.145.0242

4.04.20

247:03

-:-

50 Hour Check carried out according to service Manual
Inspection Report. MM AMP HB-KPH V.4.0. Rev. 2
Certifies that the work specified except as otherwise specified
was carried out in accordance with Part-145 and in respect to
that work the aircraft/aircraft component is considered ready for
release to service.

W/O No: 2004-099

CH.66.842 P.Kaufmann

Signature:

1.07.20

279:26

-;-

Diverse Arbeiten ausgeführt

Flap Potentiometer P/N 790-4498 ersetzt

W/O 2007-217

AEROTEC LTD.
EASA 145/CH.145.0242
CH-2540 Grenchen Airport
Pius Kaufmann
CH.66.842

"Certifies that the work specified
except as otherwise specified was
carried out in accordance with
Part 145 and in respect to that work
the aircraft/aircraft component is
considered ready for release to service."

29.07.20

307:42

-:-

100 Hour Check carried out according to service Manual
Inspection Report. MM AMP HB-KPH V.4.0 Rev. 2
Certifies that the work specified except as otherwise specified
was carried out in accordance with Part-145 and in respect to
that work the aircraft/aircraft component is considered ready for
release to service.

W/O No: 2007-273

CH.66.842 P.Kaufmann

Signature:

-MLG Legs vermessen gem. Tcnam Check Procedure

vom 26.5.2014.RH Zwei Spacer P/N 96-8-205-1

montiert und den Bolzen P/N MS20006-32 ersetzt.

-NCO 57-02 kontrolliert

* TSN: Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit

TSO: Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überholung



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Instandhaltungsnachweis Historique de l'entretien Maintenance Record

Seite
Page

6

Baumuster
Type
Type

TECNAM P2002-JF HB-KPH

Serie- Nr
Serial No
No de série

326

Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Maintenance actions and releases

03/09/2022

453:03

—

RUNWAY 18
Aircraft TSN: 453 h 03

Maintenance Statement and Logbook Entry for Aircraft:
HB-KPH

Aircraft Type: Tecnam P2002 JF
Aircraft S/N: 326

Following work in airplane and Airplane-Systems were performed
Inspection : 50h Airframe
Replacement of L/H MLG tire and tube, new tire P/N # 505C61-8 / serial # 92392132
Remarks: Brake discs and linings within tolerances, replacement at TSN 500h
For detailed information of performed work, refer to Work Report nb: **VS202166**
Work performed in accordance with: AMP Self Declared iaw Part-ML / HB-KPH / June 2021

RELEASE TO SERVICE

Certifies that work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with AESA Part-ML and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service.

Vincent Seguin
Licence N°: B1,C CH.66.305145

Date: 03.09.2021
Sign:

04/04/2022

506:43

RUNWAY 18
Aircraft TSN: 506 h 43

Maintenance Statement and Logbook Entry for Aircraft:
HB-KPH

Aircraft Type: Tecnam P2002 JF
Aircraft S/N: 326

Following work in airplane and Airplane-Systems were performed
annual inspection : 100h Airframe iaw CT 02.020-10 annual min inspection
Applied AD EASA 2013-0019 Stabilator trim tab hinge support inspection, OK
Cleaning and lubrication of engine air filter element
Replacement of L/H and R/H MLG wheel pant bracket (cracked)
Turn R/H tire / Replacement of Brake discs and linings / Break-in of Brake system
For detailed information of performed work, refer to Work Report nb: **VS202214**
Work performed in accordance with: AMP Self Declared iaw Part-ML / HB-KPH / June 2021

RELEASE TO SERVICE

Certifies that work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with AESA Part-ML and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service.

Vincent Seguin
Licence N°: B1,C CH.66.305145

Date: 04.04.2022
Sign:

11/04/2022

509:02

n/4

LDG: 1680

Loichat Aeronautics Sàrl Part-CAO + CH.CAO.1024
Rue de l'Arc-en-Ciel 16, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 926 71 29 Mobile : +41 79 301 14 45
Email: airworthy@loichataeronautics.ch
ARC Staff : M. Arnaud Loichat
Route du Traux 23, CH-1913 Saillon / Mobile : +41 79 682 39 31
Email: aloichat@loichataeronautics.ch



Inspection EASA Aircraft acc. EASA Part	M		ML	●
Inspection Extension ARC acc. EASA Part	M		ML	
Inspection Recommendation to Authority acc EASA Part	M		ML	

ARNAUD LOICHAT

Autorisation :

CH.ARS.1024-01.D

Report No.	KPH110422LOI		
Airframe FH:	509 : 02	Airframe Ldg:	1680
Arc date:	11.04.2022	Next Due at:	26.04.2023

Bureau de douane Genève Aéroport
Service Aviation

Contrôle des travaux de maintenances
effectué

* TSN: Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit
TSO: Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überh

BAZL 5202 dfe





Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Instandhaltungsnachweis – Historique de l'entretien Maintenance Record

Baumuster

Type **P2002-JF**

Type

Serie- Nr.

No de série **326**

Serial No

②

Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Maintenance actions and releases



Certificat d'Approbation Pour Remise en Service

GoodFlight Sarl

HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH003
Cellule	Tecnam	JF	326	51:30	S/O	Suivant Prg :	
Moteur		912-S2-01	9564565	51:30	00:00	Programme P2002-JF	
Hélice		HO17G HM-A174	81028	51:30	00:00	AMP / HB-KPH R0	

Travaux effectués : Visite 50h

Application CN,AD,BS : S/O

Travaux supplémentaires : Ajustement carenage et divers, Mise à jour AFM, Remplacement du joint de derrière

Travaux Reportés : S/O


Date début : 10/10/2018
Date fin : 10/10/2018
Heure : 18h29

« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».

Visa

Julliard Justin
FR.66.010783
Fait à : Bellegarde sur Valserine

☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle



Certificat d'Approbation Pour Remise en Service

GoodFlight Sarl

HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH004
Cellule	Tecnam	JF	326	93:09	00:00	Suivant Prg :	
Moteur		912-S2-01	9564565	93:09	00:00	Programme P2002-JF	
Hélice		HO17G HM-A174	81028	93:09	00:00	AMP/KPH 0	

Travaux effectués : Visite 100H 1An

Application CN,AD,BS : 2013-0019 / SB-134-CS / SB-237-CS /

Travaux supplémentaires : Filtre à instrument et régulation, Contrôle extincteur, Test ELT, Remplacement de l'altimètre sous garantie, Serrage des collier d'eau.

Travaux Reportés : S/O


Date début : 11/03/2019
Date fin : 12/03/2019
Heure : 16h00

« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».

Visa

Julliard Justin
FR.66.010783
Fait à : Bellegarde sur Valserine

☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle



Certificat d'Approbation Pour Remise en Service

GoodFlight Sarl

HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH005
Cellule	Tecnam	JF	326	108:59	00:00	Suivant Prg :	
Moteur		912-S2-01	9564565	108:59	00:00	Programme P2002-JF	
Hélice		HO17G HM-A174	81028	108:59	00:00	AMP/KPH 0	

Travaux effectués : Rotation du pneu droit

Application CN,AD,BS : S/O

Travaux supplémentaires : Inspection des angles des trains principaux

Travaux Reportés : S/O

Date début : 17/04/2019
Date fin : 17/04/2019
Heure : 14h45

« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».

Visa

Julliard Justin
FR.66.010783
Fait à : Bellegarde sur Valserine

☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle

18.04.2019 109:44

FEDERAL OFFICE OF CIVIL AVIATION

Inspection EASA Aircraft acc. EASA Part M 1321/2014

Inspection Annex II Aircraft acc. to 748.215.2

Other:

Report No.

Authorisation FOCA-2654

Date:

18.04.2019

Signature:

Ralf Tonzeller



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Instandhaltungsnachweis – Historique de l'entretien Maintenance Record

Baumuster

Type P2002-JF

Type

Serie- Nr.

No de série

Serial No

326

④

Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Unterhaltsbescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Maintenance actions and releases

AEROTEC LTD
Tel.032/652 21 49
CH-2540 Grenchen-Airport

EASA Part-145
CH.145.0242

27.09.19

200:14

-:-

200 Hour Check carried out according to service Manual
Inspection Report. MM AMP HB-KPH V.4.0 Rev. 1
Certifies that the work specified except as otherwise specified
was carried out in accordance with Part-145 and in respect to
that work the aircraft/aircraft component is considered ready for
release to service.

W/O No: 1909-405

CH.66.842 P.Kaufmann

Signature:

NCO 57-02 kontrolliert

26.10.19

212:18

-:-

Diverse Arbeiten ausgeführt.

W/O 1910-452

AEROTEC LTD.
EASA 145/CH.145.0242
CH-2540 Grenchen Airport

Pius Kaufmann
CH.66.842

"Certifies that the work specified
except as otherwise specified was
carried out in accordance with
Part-145 and in respect to that work
the aircraft/aircraft component is
considered ready for release to service."

13.12.19

219:08

-:-

Diverse Arbeiten durchgeführt.

W/O 1912-512

AEROTEC LTD.
EASA 145/CH.145.0242
CH-2540 Grenchen Airport

Pius Kaufmann
CH.66.842

"Certifies that the work specified
except as otherwise specified was
carried out in accordance with
Part-145 and in respect to that work
the aircraft/aircraft component is
considered ready for release to service."

02.04.20

246:22

-



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
Office fédéral de l'aviation civile OFAC
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC
Federal Office of Civil Aviation FOCA

Inspection EASA Aircraft acc. EASA Part M/ML

ARC

Inspection Non-EASA Aircraft acc. SR 748.215.1

Insp. / Report N°:

0002-6324 - for

Authorisation FOCA - 2654

Name: R. Tanezza

Date:

2.04.2020

Signature:

R. Tanezza

* TSN: Time since new / Heures de service totales /
TSO: Time since overhaul / Heures de service dep

BAZK 5202 dfe



Instandhaltungsnachweis
Historique de l'entretien
Maintenance Record

Seite
Page

6

Baumuster
Type
Type

P2002-JF

Serie- Nr

Serial No

326

No de série

Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Maintenance actions and releases

AEROTEC LTD
Tel.032/652 21 49
CH-2540 Grenchen-Airport

EASA Part-145
CH.145.0242

2.10.20

348:45

--

50 Hour Check carried out according to service Manual
Inspection Report. MM AMP HB-KPH V.4.0. Rev. 2
Certifies that the work specified except as otherwise specified
was carried out in accordance with Part-145 and in respect to
that work the aircraft/aircraft component is considered ready for
release to service.

W/O No: 2010-382

CH.66.842 P.Kaufmann

Signature:

Aéro-Club des Montagnes Neuchâteloises Carro + CH.MG.5001
Bd des Eplatures 56, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 545 32 71 Mobile : 079 682 39 31 / Email: info@aero.ch
www.aero.ch



Inspection EASA Aircraft acc. EASA Part M / ML

EASA ARC RECOMMENDATION TO FOCA

Report No.

KPH020421LOI

Autorisation : CH ARS 5001-01D

Arnaud Loichat

Arc date: 02.04.2021

Airframe FH: 380 : 13

Airframe Ldg: 1092

Next Due at: 26.04.2022

02/04/2021

380:13

n/4

LDG: 1092

22.06.2021

403:30

—

Maintenance Statement and Logbook Entry for Aircraft:

HB-KPH

RUNWAY 18

Aircraft TSN: 403 h 30

Aircraft Type: Tecnam P2002 JF

Aircraft S/N: 326

Following work in airplane and Airplane-Systems were performed
annual inspection : 100h/200h/600h Airframe iaw CT 02.020-10 annual min inspection
Applied AD EASA 2013-0019 Stabilator trim tab hinge support inspection, OK
Cleaning of engine air filter element / 200h-600h special inspection due to calendar time
Turn L/H and R/H tires / Installation of a reinforcement on L/H and R/H side pockets
Remarks : Brake discs and linings should be replaced at the next maintenance interval
For detailed information of performed work, refer to Work Report nb: VS202138
Work performed in accordance with: AMP Self Declared iaw Part-ML / HB-KPH / June 2021

RELEASE TO SERVICE

Certifies that work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with AESA Part-ML and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service.

Vincent Seguin

Licence N°: B1,C CH.66.305145

Date: 22.06.2021

Sign:

* TSN: Time since new / Heures de service totales / Gesamtbetriebszeit

TSO: Time since overhaul / Heures de service depuis révision / Betriebszeit seit Überholung