



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL
Office Fédérale pour l'Aviation Civile OFAC
Ufficio Federale dell'Aviazione Civile UFAC
Federal Office of Civil Aviation FOCA

MOTOR MOTEUR ENGINE

Hersteller Constructeur Manufacturer	BRP-Rotax GmbH & Co KG
Baumuster Type Type	912 S2-01
Serie-Nr No de série Serial No.	9564565
Baujahr Année de construction Year of construction	2017


Dieses Buch wurde ausgestellt am
Ce livret a été établi le
This logbook was established on

20.06.2018

durch
par
by

Bundesamt für Zivilluftfahrt
Office fédéral de l'aviation civile
Federal Office for Civil Aviation

Marcel Ruf



Reihenfolge der Unterlagen

- Instandhaltungsnachweis
- Nachweis der LTA
- Verzeichnis der Herstelleranweisungen
- Komponentenkarten
- Arbeits und Prüfberichte

BAZL 5203 dfe

Ordre de classement

- Historique d'entretien
- Liste des consignes de navigabilité
- Liste des consignes de constructeur
- Fiches matricules
- Rapports de travail et d'examen

Content


- Maintenance Record
- Record of AD's
- Record of manufacturer's directives
- Component Records
- Work and inspection records



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Instandhaltungsnachweis – Historique de l'entretien Maintenance Record

Baumuster Type	912 S2-01	Serie- Nr No de série	9564565
Type		Serial No	
Datum Date	Betriebsstunden * Heures de service Time in service	Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen Travaux effectués et attestations d'entretien Maintenance actions and releases	
	TSN	TSO	
20.06.2018	10:18	N/A	Importation avec l'avion neuf Tecnam P2002-JF, HB-KPH de l'Italie en Suisse. EASA Form 1 B17/0336



TECNAM FRANCE		Certificat d'Approbation Pour Remise en Service				GoodFlight Sarl	
HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH001
Cellule	Tecnam	JF	326	15:04	S/O	Suivant Prg :	
Moteur		912-S2-01	9564565	15:04	00:00	Programme P2002-JF	
Hélice		HO17G HM-A174	81028	15:04	00:00	AMP / HB-KPH R0	
Travaux effectués : Installation Horametre sous CS-STAN CS-SC104a ref: cs-sckPH001			Application CN,AD,BS : S/O				
Travaux supplémentaires : Lub réchauf carbu et commande de vol, installation cache pitot							
Travaux Reportés : Remplacement joint de porte.							
Date début : 11/07/2018		« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».					
Date fin : 13/07/2018							
Heure : 09h00							
Julliard J. JULLIARD FR 66 010783							
Fait à : Bellegarde sur Valserine		Visa		☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle			

TECNAM FRANCE		Certificat d'Approbation Pour Remise en Service				GoodFlight Sarl	
HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH002
Cellule	Tecnam	JF	326	24:33	S/O	Suivant Prg :	
Moteur		912-S2-01	9564565	24:33	00:00	Programme P2002-JF	
Hélice		HO17G HM-A174	81028	24:33	00:00	AMP / HB-KPH R0	
Travaux effectués : Visite 25h			Application CN,AD,BS : S/O				
Travaux supplémentaires : Lub commande de vol.							
Travaux Reportés : Remplacement du joint de porte							
Date début : 31/07/2018		« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».					
Date fin : 31/07/2018							
Heure : 12h13							
Julliard J. JULLIARD FR 66 010783							
Fait à : Bellegarde sur Valserine		Visa		☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle			

TECNAM FRANCE		Certificat d'Approbation Pour Remise en Service				GoodFlight Sarl	
HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV	BL N° :	KPH003
Cellule	Tecnam	JF	326	51:30	S/O	Suivant Prg :	
Moteur		912-S2-01	9564565	51:30	00:00	Programme P2002-JF	
Hélice		HO17G HM-A174	81028	51:30	00:00	AMP / HB-KPH R0	
Travaux effectués : Visite 50h			Application CN,AD,BS : S/O				
Travaux supplémentaires : Ajustement carenage et divers, Mise à jour AFM, Remplacement du joint de verrière							
Travaux Reportés : S/O							
Date début : 10/10/2018		« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».					
Date fin : 10/10/2018							
Heure : 18h29							
Julliard Justin FR.66.010783							
Fait à : Bellegarde sur Valserine		Visa		☐ Avec vol de contrôle ☒ Sans vol de contrôle			

* TSN: Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit
TSO: Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überholung



Baumuster




ROTAX 912 S2-01

Serie- Nr 9.564.565

Page No. 3

Type
Type

No de série
Serial No

Datum Date	Betriebsstunden * Heures de service Time in service		Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen Travaux effectués et attestations d'entretien Maintenance actions and releases
	TSN	TSO	
			AEROTEC LTD Tel.032/652 21 49 CH-2540 Grenchen-Airport
			EASA Part-145 CH.145.0242
24.07.2019	149:11	-:-	50 Hour check carried out according to service Manual Inspection report. MM AMP HB-KPH V. 4.0 Rev. 1 Certifies that the work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with Part-145 and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service. W/O No: 1907-264 CH.66.842 P.Kaufmann Signature: 
15.08.2019		-:-	- SB 912-073 ausgeführt W/O 1908-341 "Certifies that the work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with Part-145 and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service." AEROTEC LTD. EASA 145/CH.145.0242 CH-2540 Grenchen Airport Pius Kaufmann CH.66.842 
Inspection de douane Genève Aéroport Service Aviation Contrôle des travaux de maintenance effectué  652-2 			
			AEROTEC LTD Tel.032/652 21 49 CH-2540 Grenchen-Airport
			EASA Part-145 CH.145.0242
27.09.19	200:14	-:-	200 Hour Check carried out according to service Manual Inspection Report. MM AMP HB-KPH V.4.0 Rev. 1 Certifies that the work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with Part-145 and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service. W/O No: 1909-405 CH.66.842 P.Kaufmann Signature: 
			-Kühlflüssigkeit ersetzt
			-Zündkerzen ersetzt

* TSN: Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit
TSO: Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überholung



Baumuster
Type
Type

ROTAX 912 S2-01

Serie- Nr
Serial No
No de série

9.564.565

Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Ma:

AEROTEC LTD
Tel.032/652 21 49
CH-2540 Grenchen-Airport

EASA Part-145
CH.145.0242

29.07.2020

307:42

-:-

100 Hour Check carried out according to service Manual
Inspection Report. **MM AMP HB-KPH V.4.0 Rev. 2**
Certifies that the work specified except as otherwise specified
was carried out in accordance with Part-145 and in respect to
that work the aircraft/aircraft component is considered ready for
release to service.

W/O No: 2007-273

CH.66.842 P.Kaufmann

Signature:

- Zündkerzen ersetzt

AEROTEC LTD
Tel.032/652 21 49
CH-2540 Grenchen-Airport

EASA Part-145
CH.145.0242

2.10.2020

348:45

-:-

50 Hour check carried out according to service Manual
Inspection report. **MM AMP HB-KPH V.4.0. Rev. 2**
Certifies that the work specified except as otherwise specified
was carried out in accordance with Part-145 and in respect to
that work the aircraft/aircraft component is considered ready for
release to service.

W/O No: 2010-382

CH.66.842 P.Kaufmann

Signature:

22.06.2021

403:30

—


Aircraft TSN: 403 h 30

Maintenance Statement and Logbook Entry for Aircraft:

HB-KPH

Aircraft Type: Tecnam P2002 JF

Aircraft S/N: 326

Following work in airplane and Airplane-Systems were performed
annual inspection : 200h Engine, iaw CT 02.020-10 annual min inspection
Cleaning of engine air filter element / Removal-instal of both carburators for inspection
Carburators S/N #062520 and #090795: 200h inspection by Mecanair SA, **WO #M-27242**
Carburators mechanical and pneumatical synchronization + idle speed and mixture adjust.
Ground run-up, operational checks and leak check performed and found Satisfactory
For detailed information of performed work, refer to Work Report nb: **VS202138**
Work performed in accordance with: AMP Self Declared iaw Part-ML / HB-KPH / June 2021

RELEASE TO SERVICE

Certifies that work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with AESA Part-ML and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service.

Vincent Seguin
Licence N°: B1,C CH.66.305145

Date: 22.06.2021
Sign:

* TSN: Time since new / Heures de service totales/ Gesamtbetriebszeit
TSO: Time since overhaul / Heures depuis révision / Betriebszeit seit Überholung



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Instandhaltungsnachweis – Historique de l'entretien Maintenance Record

Baumuster

912 S2-01

Type

Type

Serie- Nr.

No de série

9564565

Serial No


Datum
Date

Betriebsstunden *
Heures de service
Time in service

TSN

TSO

Ausgeführte Arbeiten und Freigabebescheinigungen
Travaux effectués et attestations d'entretien
Maintenance actions and releases



Certificat d'Approbation Pour Remise en Service

GoodFlight Sarl

HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV
Cellule	Tecnam	JF	326	93:09	00:00
Moteur		912-S2-01	9564565	93:09	00:00
Hélice		HO17G HM-A174	81028	93:09	00:00

BL N° : KPH004

Suivant Prg :
Programme P2002-JF
AMP/KPH 0

Travaux effectués : Visite 100H 1An

Application CN,AD,BS : 2013-0019 / SB-134-CS / SB-237-CS /

Travaux supplémentaires : Filtre à instrument et régulation, Contrôle extincteur, Test ELT, Remplacement de l'altimètre sous garantie, Serrage des collier d'eau.

Travaux Reportés : S/O

Date début : 11/03/2019

Date fin : 12/03/2019

Heure : 16h00

Julliard Justin

FR.66.010783

Fait à : Bellegarde sur Valserine

« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».

Visa

☐ Avec vol de contrôle

☒ Sans vol de contrôle



Certificat d'Approbation Pour Remise en Service

GoodFlight Sarl

HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV
Cellule	Tecnam	JF	326	108:59	00:00
Moteur		912-S2-01	9564565	108:59	00:00
Hélice		HO17G HM-A174	81028	108:59	00:00

BL N° : KPH005

Suivant Prg :
Programme P2002-JF
AMP/KPH 0

Travaux effectués : Rotation du pneu droit

Application CN,AD,BS : S/O

Travaux supplémentaires : Inspection des angles des trains principaux

Travaux Reportés : S/O

Date début : 17/04/2019

Date fin : 17/04/2019

Heure : 14h45

Julliard Justin

FR.66.010783

Fait à : Bellegarde sur Valserine

« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».

Visa

☐ Avec vol de contrôle

☒ Sans vol de contrôle



Certificat d'Approbation Pour Remise en Service

GoodFlight Sarl

HB-KPH	Marque	Type	N° de série	HT	HGV
Cellule	Tecnam	JF	326	130:02	00:00
Moteur		912-S2-01	9564565	130:02	00:00
Hélice		HO17G HM-A174	81028	130:02	00:00

BL N° : KPH006

Suivant Prg :
Programme P2002-JF
AMP/KPH 0

Travaux effectués : Dépannage suite vibration.

Application CN,AD,BS : S/O

Travaux supplémentaires : Remplacement anticodeur

Travaux Reportés : S/O

Date début : 06/06/2019

Date fin : 06/06/2019

Heure : 16h00

Julliard Justin

FR.66.010783

Fait à : Bellegarde sur Valserine

« Certifie que les travaux spécifiés, sauf indication contraire, ont été effectués conformément à la partie M et qu'en ce qui concerne ces travaux, l'aéronef est considéré prêt à la remise en service ».

Visa

☐ Avec vol de contrôle

☒ Sans vol de contrôle

19.07.19

134:14

-:-

Gearbox P/N 88703Z S/N 71.586 durch S/N

51.357 ersetzt.

"Certifies that the work specified except as otherwise specified was carried out in accordance with

W/O 1907-244


AEROTEC LTD.
EASA 145/CH.145.0242
CH-2540 Grenchen Airport

Part-145 and in respect to that work the aircraft/aircraft component is considered ready for release to service."

Pius Kaufmann
CH.66.842

* TSN: Time since new / Heures de service totales / Gesamtbetriebszeit

TSO: Time since overhaul / Heures de service depuis révision / Betriebszeit seit Überholung BAZK 5202 dfe



Instandhaltungsnachweis – Historique de l'entretien Maintenance Record

Baumuster

Type ROTAX 912 S2-01

Serie- Nr. 9.564.565

Page No. 4

No de série

Serial No

* TSN: Time since new / Heures de service totales / Gesamtbetriebszeit
TSO: Time since overhaul / Heures de service depuis révision / Betriebszeit seit Überholung



005 TA Instandhaltungsnachweis_Zelle,_Motor,_Propeller,_Bordbuch_DEENFR_Rev.01