

CHECK UP VEICOLO USATO

VIN

TARGA CA 617 ZF

ULTIMA REVISIONE

KM 1022533

ULTIMO TAGLIANDO 24/01/20

MODELLO MIDLUM

TERMINE VALIDITA' CRONO 17/04/21

IMMATRICOLAZIONE i

DANNI SULLA CABINA (SEGNARE CON UNA X)



ELEMENTO	OK	NON OK
TAPPEZZERIA		X
2° CHIAVI		X
SPIE ATTIVE	X	
WEBASTO		
A/C		X
FRIGO INTERNO		
ALZAVETRI	X	
FRIZIONE	X	
PERDITE OLIO	X	
PERDITE ARIA	X	
PERDITE ACQUA	X	
CAMBIO	X	

NON PRESENTE

NON PRESENTE

ELEMENTO	OK	NON OK
% PASTIGLIE ANT	X	
% PASTIGLIE POST	X	
PARABREZZA	X	
SPECCHI		X
LUCI		
BATTERIE	X	
CHIAVI ALZACAB.		X
CRICK		X
TRIANGOLO		X
CAVI ABS/EBS		X
CALOTTE PARAF.		
IMP. ADBLUE		

45%

50%

LATO DX
G-DAFFI
DA CONTR

NON PRES

NOTE PROVA SU STRADA

.....SEDILO GUIDA SEDUTA ROVINATA.....
PARAFANGO DX ROVINATO.....
LATO DX ALTO ROVINATO.....
DISPLAY CRUSOTTO NON SI LEGGE.....

PREVENTIVO :

PNEUMATICI

	MODELLO	MARCA	%		MODELLO	MARCA	%
1° ASSE	SMART	HANKOOK	0%	3° ASSE			
2° ASSE	TRO1	PIRELLI	10% ESTERNO ROVINATO	4° ASSE			

± 1000/1500 €